

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2025年第4期（总第985期）

物理科学与技术学院党政办公室

2025年4月11日

2025年4月学院实验室安全检查情况通报

2025年4月10、11日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述问题：（1）实验室卫生差；（2）部分气瓶无标识；（3）部分实验室存在用电安全隐患。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

格致楼 1028 内间：实验室卫生差



格致楼 1037-2: 灯管不亮, 建议维修



格致楼 2043-1: 实验室卫生差, 物品摆放杂乱



格致楼 2027: 气瓶缺少标志牌



格致楼 1007：实验室外接电源给电动车充电



格致楼 1021：电吹风在未使用情况下需要拔下插头或者关闭插线板

电源



理工楼 122：电源接口置于地板上



理工楼 118：插线板置于地板上



理工楼 114：物品堆放杂乱



理工楼 115: 垃圾堆积



理工楼 111: 丙酮易制毒试剂在通风橱，使用完未放到易制毒试剂柜



理工楼 1401: 试剂空瓶堆放未及时处理



理工楼 1404: 配电柜门前堆放物品



理工楼 1417: 高温炉工作无人值守



理工楼 1419-1420: 易燃品堆放较多, 垃圾堆放





理工楼 1418: 配电柜前堆放物品，危险气体瓶无标识，插线板置于地上



